



El 29 de mayo -antes de nuestra visita al CISEVI por exceso de ruido y vibraciones-, delegados de prevención de **CCOO** estuvimos en este centro y desde la Secretaría de Salud Laboral y R. S., a modo de ejemplo, ese mismo día, remitimos a responsables municipales, varias fotos mostrando distintas deficiencias como:

- Falta de extinción automática de incendios en una superficie con puestos administrativos muy superior a los 2.500m² que permite el Documento Básico de Seguridad Contra Incendios (solo BIE central).

- Mobiliario y embalajes que dificultan recorridos de evacuación y salidas de emergencia.

[Leer más](#)